# BOLETIM TÉCNICO



## **NEXPOXI HS**

PE-00-70XX CT-03-7011 Revisão 0.0 / 2025

#### **DESCRICAO DO PRODUTO**

**NEXPOXI HS** é um primer de acabamento epóxi poliamida bicomponente que possui alto teor de sólidos e pigmentação anticorrosiva à base de fosfato de zinco. Ele oferece secagem rápida e boa aplicabilidade, além de excelente aderência ao aço carbono tratado por jateamento abrasivo e tratamento mecânico grau St.3.

## **USOS RECOMENDADOS**

Recomendado para pintura de estruturas metálicas, exterior de tanques, tubulações, silos e equipamentos diversos, sejam novos ou em manutenção. Indicado para ambientes de baixa agressividade.

## **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Acabamento: Acetinado

Cores: Ral / Munsell ou conforme padrão do cliente

Sólidos por Volume: 80% ± 3%

Proporção de Mistura: 1 parte A : 1 parte B

#### Espessura recomendada para 1 demão (micrometros)

Seca 120 (min) 300 (max)

Rendimento Aproximado (480 μm) 5,5 m²/l sem diluição na espessura de 35 μm seco.

Tempo de Prateleira: 24 meses, fechada

Armazenamento ao abrigo de intempéries (4,5°C) até (38°C).

# Tempo Médio de Secagem Úmida

	10°C	25°C	35°C
	50% UR	50% UR	50% UR
Ao toque:	2 horas	1 horas	30 min
Ao manuseio:	10 horas	4 horas	3 horas
Repintura mínimo:	10 horas	4 horas	3 horas
Cura final:	240 horas	168 horas	120 horas

# PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, em boas condições. Remova todo material que possa todo o óleo, poeira, graxa, ferrugem solta, sujeiras e materiais estranhos, para garantir adesão adequada.

Preparação de superfície mínima recomendada para ferro e aço: Atmosférico: SSPC-SP6/NACE 3/ISO 8501-1: 2007, Perfil Sa 2 (50μm) ou SSPC-SP12/NACE N° 5, WJ-3/NV-2. Imersão: SSPC-SP10/NACE 2/ISO 8501-1: 2007, Perfil Sa 2,5 (50-75μm) ou SSPC-SP12/ NACE N°5, WJ-2/NV-2 )

# PREPARO DO PRODUTO

# Temperatura (ar, superfície, material)

Catalisador padrão 10°C mínima, 43°C máxima. A temperatura do material deve variar entre 21°C e 29°C para uma ótima performance. Umidade relativa do ar 85% máxima.



# BOLETIM TÉCNICO



#### Processo

Agite os componentes até que nenhum pigmento fique retido no fundo da lata. Recomendamos utilizar um agitador mecânico. Acrescente o componente B no componente A, obedecendo a proporção da mistura. Agite novamente os componentes, se possível com um agitador mecânico. Acrescente o diluente apenas após a mistura de todos os componentes estiver finalizada.

# **APLICAÇÃO**

As informações abaixo são uma referência para os usuários, os quais podem usar equipamentos semelhantes e ajustes mais adequados para seu uso específico. Importante verificar se os equipamentos estão dentro das condições de uso e limpos. A linha de ar comprimido precisa ser purgada para evitar possível contaminação entre os produtos que estiverem sendo usados. Em caso de diluição, seguir este BT.

Limpeza / Diluição

Diluente DI-03-4636 ou diluente indicado pela Engenharia.

#### Diluição:

Para aplicação com pistola convencional diluir no máx 25% e para pistola Airless no máx 5%.

**Pistola Airless** 

 $\begin{array}{lll} \mbox{Unidade} & \mbox{M\'inima Bomba 60:1} \\ \mbox{Pressao} & 2.000 - 3.000 \mbox{ psi} \\ \mbox{Mangueira} & 1/4" \mbox{ de diâmetro interno} \end{array}$ 

 Bico
 0,015" a 0,021"

 Filtro
 malha 60

 Diluição:
 Máximo de 15%

**Pistola Convencional** 

Pressão no Tanque 10 - 20 psi Bico de fluído EX Pressão de atomização: 50 - 70 psi

Diluição: Se necessário, até 15%

Durante tempo de inatividade prolongado ou após longo período de pulverização contínua, poderá ser necessário lavar o equipamento com M.E.K.

#### **Trincha**

Recomendado apenas para retoques em pequenas áreas ou "stripe coat" (parafusos, porcas, cordões de solda, cantos vivos e retoques).

# Rolo

Utilize rolo de pelo curto e sem costura, de lã de carneiro ou sintética, para tintas epóxis. Para aplicação com trincha ou rolo, pode ser necessário aplicar duas ou mais camadas para obter uma película uniforme e na espessura ecomendada.

# PROCESSO DA APLICAÇÃO

Recomenda-se sobreposição de 50% em cada passagem da pistola de pintura, realizando um repasse cruzado para finalizar. Aplicação adicional com pincel ou trincha em todas as áreas de difícil acesso, com pontos de solda e cantos vivos, pois são locais mais suscetíveis a falhas de pintura.

## **SAÚDE E SEGURANÇA**

Consulte a FDS antes de usar. Os dados técnicos e instruções estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. https://tinyurl.com/5n6muz9v

